



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Juan Comalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta Cantonal	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2da. Avenida 5-15 zona 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-04-0574-43	FECHA:	13/01/2025



Foto 1: Levantado de muro de salón a remozar.



Foto 2: Bodega para implementos, material y equipamiento de educación física a remozar.




Foto 3: Fachada de 30 salones a remozar.



Foto 4: Pila a remozar




Foto 5: Dos ventanas en área de cocina a remozar



Foto 6: Puertas a remozar.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Juan Comalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta Cantonal	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2da. Avenida 5-15 zona 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-04-0574-43	FECHA:	13/01/2025



Foto7: Espacio de ventana a remozar



Foto 8: Remozamiento de puertas, portones y baranda

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

