



Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Juan Comalapa
NOMBRE DEL	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL	Caserío Chichali, aldea Patzaj, San Juan Comalapa
ESTABLECIMIENTO:	04-04-1049-43	FECHA:	29 de agosto de 2025



Foto 13: Mantenimiento a ventana de aluminio.



Foto 14: Reparación de lavamanos.




Foto 15: Sustitución de migitorio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Juan Comalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Casero Chichal, Aldea Patzaj, San Juan Comalapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-04-1049-43	FECHA:	29 de agosto de 2025



Foto 1: Reparación de muro perimetral de block.



Foto 2: Cernido en muro exterior e interior.



Foto 3: Reparación de banquetas de block.



Foto 4: Pintura en muro exterior e interior.



Foto 5: Mantenimiento a portón de metal.



Foto 6: Techado de portón.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

