

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN JUAN COMALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN -PAIN-	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PATZAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-04-2068-42	FECHA:	19/12/2025



Foto1: Levantada de pared de cocina, añadir columnas hasta el nivel de los salones.



Foto 2: sustitución de chimenea de ladrillo, tallado e instalacion de azulejo en poyo de cocina, instalacion de poyo de cocina.



Foto 3: ampliación de cocina, cosntrucción, tallado e instalación gabinetes aéreo y de piso



Foto 4: fundición e instalacion de piso en el la ventana del servicio de alientación, elaboración e instalacion de ventana y rejas corridizas para la ventana.



Foto 5: sustitución e instalación de sanitarios



Foto 6: Levantado de pared, repello y cernido, instalación de azulejos y piso antideslizante

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo PAIN