

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Juan Comalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro de Educación Integral -PAIN-	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Payá, Aldea Xenimaquín
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-04-2069-42	FECHA:	24 de noviembre de 2025



Foto1: Area de servicios sanitarios a remozar.



Foto 2: Muro perimetral a remozar.



Foto 3: Espacio de cocina realizado.



Foto 4: Espacio de cocina realizado.




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---