



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN JUAN COMALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XIQUÍN SANAHÍ, SAN JUAN COMALAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-04-2515-45	FECHA:	23/10/2025



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA DEL TECHO



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA DEL TECHO.




Foto 3: PINTURA A ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL




Foto 4: LOSA DE PATIO: ELABORACIÓN DE PLANCHAS DE CONCRETO




Foto 5: LOSA DE PATIO: ELABORACIÓN DE PLANCHAS DE CONCRETO




Foto 6: SUSTITUCIÓN DE TABLERO FLIPONES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---