



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN JUAN COMALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XIKUÍN SANAHÍ, SAN JUAN COMALAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-04-2515-45	FECHA:	11/12/2025



Foto1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA DEL TECHO




Foto 3: PINTURA A ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL




Foto 4: LOSA DE PATIO: ELABORACIÓN DE PLANCHAS DE CONCRETO




Foto 5: LOSA DE PATIO: ELABORACIÓN DE PLANCHAS DE CONCRETO



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE TABLERO FLIPONES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

