



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒ X

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN JUAN COMALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XIQÜIN SANAHÍ, SAN JUAN COMALAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-04-2515-45	FECHA:	15/12/2025




Foto1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA DEL TECHO




Foto 2: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA DEL TECHO.



Foto 3: PINTURA A ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL



Foto 4: LOSA DE PATIO: ELABORACIÓN DE PLANCHAS DE CONCRETO




Foto 5: LOSA DE PATIO: ELABORACIÓN DE PLANCHAS DE CONCRETO




Foto 6: SUSTITUCIÓN DE TABLERO FLIPONES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



Firma y Sello Director Centro Educativo Básico

