

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN JUAN COMALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	I.N.E.B. TELESECUNDARIA PATZAJ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PATZAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-04-2517-45	FECHA:	29/08/2025




Foto 1: Techo de las 3 aulas, direccion y corredor con agujeros.



Foto 2: Existe la necesidad de cambiar las laminas de de las tres aulas, corredor y direccion.



Foto 3: Para mejor presentacion cambio de nylon a cielo falso, de las 3 aulas y direccion.




Foto 4: Cambio de madera a estructura metalica de cocina.



Foto 5: Cambio de laminas deteriorado de cocina



Foto 6: Laminas en mal estado de cocina y corredor

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar al número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo

