

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Juan Comalapa.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOU DE NIÑAS MARIANO ROSSEL ARELLANO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	0 Avenida 0-82 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-04-2590-42	FECHA:	29 de octubre de 2025



Foto 1. Pintura en muros exteriores e interiores en edificio escolar.



Foto 2. Pintura en muros exteriores e interiores en edificio escolar.




Foto 3. Resanador de pared para tapado de fisuras en paredes del salon de usos multiples.



Foto 4. Reparación de esquina de paredes dañadas.




Foto 5. Pintura en paredes interiores y exteriores del corredor totalmente sucias y manchadas.






Foto 6: Pintura en paredes interiores y exteriores de aulas totalmente sucias y manchadas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el primero de hojas.

 Firma y Sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



NAME	ADDRESS	CITY
		
