

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Juan Comalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOU DE NIÑAS MARIANO ROSSEL ARELLANO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	0 Avenida 0-82 zona 1
ESTABLECIMIENTO:	04-04-2590-42	FECHA:	13 de diciembre del 2025



Foto 7: Inicio en reparacion de esquinas exteriores.



Foto 8: Reparación de orillas lastimadas de todos los salones de clase y ambientes escolares en interiores y exteriores.



Foto 9: Reparación de fisuras interiores y exteriores previos al inicio de pinturas en interiores y exteriores.



Foto 10: Culminacion de reparacion de esquinas interiores de salones de clase y ambientes escolares en su totalidad.



Foto 11: Ambiente escolar exterior ya pintado, solo faltándole el socalo.



Foto 12: Aula interior pintado, faltándole algunos mínimos detalles del pintado del techo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
---	--

