



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Juan Comalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cojol Juyu
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-04-2628-42	FECHA:	01 de Septiembre de 2025



Foto1: mejorar la puerta para la seguridad de la escuela.



Foto 2: Necesitamos la sustitución de la puerta ya que tiene desperfectos.



Foto 3: Es necesario mejorar la iluminación eléctrica.



Foto 4: Es urgente mejorar los cables eléctricos en mal estado dentro de las dependencias del centro educativo.




Foto 5: La rampa de acceso necesita mejora ya que dificulta la entrada de estudiantes y padres de familia.




Foto 6: Renovar la rampa de acceso para cumplir con los estándares de accesibilidad.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la QPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

