

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN JUAN COMALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PANABAJAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-04-3126-43	FECHA:	14 DE ENERO DE 2025



Foto 1: Parte superior del área que no cuenta con muro.



Foto 2: Área de continuación con el muro.



Foto 3: Salones de clases corren riesgo por estar contruidos en área de relleno y sin muro de contención.



Foto 4: Parte inferiores del área que no cuenta con muro de contención




Foto 5: Monjon del lado norte de la escuela.




Foto 6: Monjones de lado este y norte de la escuela que necesitan muro de contención.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

