



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SANTA APOLONIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB MARIO MENDEZ MONTENEGRO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5A. CALLE 2-20 ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-05-0003-45	FECHA:	29/12/2025



Tallado de columnas y solera final



Se observa el trabajo finalde tallado de columnas y soleras



Seobserva otra de las areas remozadas terninadas con las columnas y solera final




Foto 4:




Foto 5:







Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo de Familiares




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

REGISTRO FOTOGRÁFICO








SITUACIÓN DE EDIFICIOS DE TERNEROS

PREVIO

DEBANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	COMUNA	MUNICIPIO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	FECHA
VALPARAÍSO	VALPARAÍSO	VALPARAÍSO	AV. CAJAL 323 ZONA 1	2012/01/12
				
				
				
				
				
				
				
				



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SANTA APOLONIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB MARIO MENDEZ MONTENEGRO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5A. CALLE 2-20 ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-05-0003-45	FECHA:	29/12/2025



Malla instalada



Malla instalada con tubos, planas y alambre de seguridad RAZOR



Diferente ángulo del trabajo terminado de la colocación de malla y alambre de seguridad




Se puede observar el trabajo terminado de malla y alambre de seguridad sobre el muro perimetral

Foto 5:


Foto 6:







Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



OPERATIVO	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO	CANTON APOLOMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	INEL MARIO MENDEZ MONTEBERR	OPERACION DE ESTABLECIMIENTO	PA CALLE 30 ZONA 4
FECHA DEL ESTABLECIMIENTO	01-02-2002	FECHA	12-01-2002
			
			
			
Observación: Se observó que el edificio no tiene pintura y se encuentra en mal estado de conservación.	Observación: Se observó que el edificio no tiene pintura y se encuentra en mal estado de conservación.		
Firma y sello del representante del Estado	Firma y sello del representante del Estado		