

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Santa Apolonia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Puerta, Aldea Parajbey
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	Edwin Leonel Lúe González	FECHA:	10 de noviembre del 2025



Foto 1: Instalación de piso antideslizante aula de primero primaria.



Foto 2: Cernido del aula de primario primaria.



Foto 3: Levantamiento de pared para aula.




Foto 4: Pintura para todos los salones de clases interior y exterior.



Foto 5: Instalación de balcones



Foto 6: Conexión de tubos de agua pluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 CONSEJO EDUCATIVO	 Firma y Sello Director Centro Educativo	 DIRECCIÓN
--	-----------------------	---	---------------

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Santa Apolonia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Puerta, Aldea Parajbey
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	Edwin Leonel Lúe González	FECHA:	10 de noviembre del 2025



Foto 7: Pintura de muro perimetral



Foto 8: Elaboración de cuneta externa.



Foto 9: Sustitución e instalación de portón con techo incluido.



Foto 10: Levantamiento de pared y drenaje.



Foto 11: Fundición de loza exterior.



Foto 12: Cambio de accesorio de baño y deposito de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR


☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Santa Apolonia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta La Puerta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Puerta, Aldea Parajbey
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	Edwin Leonel Lúe González	FECHA:	



Foto 13: Sustitución e instalación de lamina troquela calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo	
---	---	---	---