



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Santa Apolonia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Parajbey
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-05-0010-45	FECHA:	16 de octubre de 2025



Construcción de una estufa de leña




Levantado de pared 11 mts2 para la ampliación de cocina, cernido gris y blanco, fundición de desayunoador y azulejeado para servicio, cortina de metal y puerta de acceso.




Reparación de pared en cocina 26 mts lineales.



Instalación de piso ceramico en socalo 7 mts2 para protección de humedad.




Repello gris y blanco en pared existente 97 mts2.




Sustitución de ventanas en cocina existentes.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



1. The first part of the report discusses the general situation in the country and the progress of the work. 	2. The second part of the report discusses the specific details of the work and the results of the investigation. 
3. The third part of the report discusses the conclusions of the investigation and the recommendations for further work. 	4. The fourth part of the report discusses the final results of the investigation and the overall findings. 
5. The fifth part of the report discusses the final conclusions and the overall findings of the investigation. 	6. The sixth part of the report discusses the final conclusions and the overall findings of the investigation. 



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒


DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Santa Apolonia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Parajbey
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-05-0010-45	FECHA:	16 de octubre de 2025



Instalación eléctrica en ampliación de cocina.



Cubierta de pintura en cocina 160 mts.2



Instalación de balcones de seguridad en aulas.




Foto 4:




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la DPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





1. Introduction

2. Objectives

3. Methodology

4. Results and Discussion

The first part of the study was a review of the literature on the subject. This was followed by a series of experiments designed to test the hypotheses. The results of these experiments are presented in the following sections.

The second part of the study was a series of experiments designed to test the hypotheses. The results of these experiments are presented in the following sections.

