



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Santa Apolonia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Parajbey
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-05-0010-45	FECHA:	19 de diciembre de 2025



Construcción de una estufa de leña



Levantado de pared 11 mts² para la ampliación de cocina, cernido gris y blanco, fundición de desayunador y azulejeado para servicio, cortina de metal y puerta de acceso.



Reparación de pared en cocina 26 mts lineales.



Instalación de piso ceramico en socalo 7 mts² para protección de humedad.



Repello gris y blanco en pared existente 97 mts².




Sustitución de ventanas en cocina existentes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OGP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Santa Apolonia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Parajbey
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-05-0010-45	FECHA:	19 de diciembre de 2025



Instalación eléctrica en ampliación de cocina.



Cubierta de pintura en cocina 160 mts.2



Instalación de balcones de seguridad en aulas.




Foto 4:




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

