



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Santa Apolonia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Cojulyá	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Cojulyá, Aldea Chuapará I.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-05-0011-43	FECHA:	13 de enero de 2025



Actualmente este es el muro de contención del establecimiento que ya presenta grietas que debilitan su funcionamiento



Es urgente y necesario sustituir este muro de contención para la seguridad de la infraestructura y del estudiantes




Foto 3:




Foto 4:





Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

