

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Santa Apolonia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Salamit, Aldea Patzaj, Santa Apolonia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-05-0013-43	FECHA:	13/01/2025




Reforzamiento de muro de contención y del muro de circulación



Ampliación del muro de circulación



Colocación de porton en la entrada del establecimiento.



Cambio de pila deteriorada



Canales y bajadas de agua deficientes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gladiis Biluvia Pantzay mixta

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

