



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SANTA APOLONIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOU MARIO MÉNDEZ MONTENEGRO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2 DA AVENIDA 4-26 ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-05-0237-42	FECHA:	15/01/2025



REPARACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN



MURO DE CONTENCIÓN COLAPSADO



REPARACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN



REPARACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN



REPARACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN



REPARACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

