



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SANTA APOLONIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PARAJBEY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-05-0239-43	FECHA:	13 DE ENERO 2022S



Foto 1: Pavimentación ingreso a modulo 2



Foto 2: Pavimentación ingreso a aulas modulo 2



Foto 3: Cunetas frente a cocina y aulas



foto 4: Cunetas de concreto

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rm Bm B

Firma y sello del Presidente de la OPF



Rm Bm B

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

