



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Santa Apolonia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Choantonio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-05-0240-43	FECHA:	24/01/2025




Foto 1. Ampliación y Remodelación de la cocina



Foto 2. Remodelación y construcción de dos poyos, cambio de plancha y chimenea.



Foto 3. Construcción de losa de patio



Foto 4. Reparación de Sanitarios

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Todos los documentos que se encuentran en el Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.