

REGISTRO FOTOGRÁFICO
 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SANTA APOLONIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURA MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA VEGA, ALDEA CHIQUEX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-05-0245-43	FECHA:	27 DE AGOSTO DE 2025



Se puede observar en el lado de arriba que el portón no es seguro los rieles cada vez que se abre el portón se salen de su cauce.



El portón que se observa se quitara para colocar en la parte de arriba ya que en el tiempo de lluvia entra por ese lado y el fro no se soporta.




Foto 3:



Se observa una puerta que esta en mal estado, no tiene chapa y las personas solo empujan y entran al establecimiento





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Dirección Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SANTA APOLONIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA VEGA, ALDEA CHIQUEX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-05-0245-43	FECHA:	27 DE AGOSTO DE 2025



se puede observar que el espacio esta circulado de malla y en tiempo de lluvia se entra y no se puede usar el espacio



se piensa colocar blok para tapar por completo esa área



En esta parte que se observa, se quitará la malla y se colocaran ventanas



Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐


POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SANTA APOLONIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA VEGA, ALDEA CHIQUEX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-05-0245-43	FECHA:	27 DE AGOSTO DE 2025



el escenario, en la parte de arriba de la pared se observa una parte destapada y tiene electromaya, se colocara block para tapar esa parte



la pared sera cernida y blanquiada



El esenario, en la parte que esta pintada de corinto sera fachaletada, para que tenga una mejor vista.



Foto 4:




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

