



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Santa Apolonia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xecohil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-05-0246-43	FECHA:	13/01/2025



Foto 1: El espacio es muy reducido para rerealizar las respectivas reuniones de trabajo.




Foto 2: Mejoramiento de energía eléctrica




Foto 3: Remodelación y Ampliación de dirección



Foto 4: Pintura de las instalaciones del establecimiento.




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

