



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Santa Apolonia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pacutan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-05-0250-43	FECHA:	27/08/2025



Foto1 Area de sernido, remodelacion de poyo, colocacion de extractor de humo ,colocacon de azulejo.



Foto 2 area de sernido en la pared y colocacion de azulejo.



Foto 3 Area de remodelacion comedor, remodelacion de puerta 100x 215 cms, remodelacion de ventanal de 225x125 cms, gabinetes de cemento y puertas de metal doble de 40x90 cms, azulejo en paredes, y gabinetes



Foto 4 remodelacion de ventanal 225x125cms remodelacion de de puerta 100x215 cms



FOTO 5 Remodelacion de pizo en corredor entrada al comedor.



Foto :6 Area de remodelacion de pizo corredor y techo con lamina troquelada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

