

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Santa Apolonia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Pacutan	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pacutan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-05-0250-43	FECHA:	14/11/2025



Foto 1: finalizacion de cernido blanco



Foto :2 Finalizacion de poyo colocacion de ceramica.



Foto3: ventana terminada con su azulejo.



Foto 4: ventana terminada de repello.




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Santa Apolonia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Pacutan	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pacutan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-05-0250-43	FECHA:	14/11/2025



Foto 1 : Puerta de ingreso terminada y colocada en su lugar



Foto 2: Puerta ya en uso.



Foto 3: puertas de primer tramo de gabinetes concluidos.



Foto4: Puertas de gabinetes segundo tramo terminado



Foto5: Modulo de lava trastos terminado



Fotfo 6: Loza terminada en los lava trastos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Santa Apolonia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Pacutan	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pacutan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-05-0250-43	FECHA:	14/11/2025



Foto 1 : Finalizacion de aplicación de pintura en paredes de la escuela.



Foto : Finalizacion de aplicación de pintura en paredes de el aula de preprimaria.



Foto 3: Finalizacion de la aplicación de pintura en paredes .



Foto 4: Finalizacion de Aplicación de pintura en segundo nivel .

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de las hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director de Mantenimiento Público

