

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Santa Apolonia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chuacacay
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-05-0251-43	FECHA:	13 de enero de 2025



Foto 1: Reparación de Muro de Contención



Foto 2: Cambio de Malla



Foto 3: Cernido Gris



Foto 4: Reparación y Pintura de Porton



Foto 5: Cambio de Chapa



Foto 6: Pintura de Aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y a utilizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Dirección Centro Educativo Público

