


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Santa Apolonia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN -PAIN-	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xeabaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-05-2419-42	FECHA:	30/10/2025



Instalación de servicios sanitarios para niños y niñas



Instalación de iluminación a los sanitarios



Aplicación de pintura y azulejo a las paredes de los sanitarios



Demolicion de lavamanos y mingitorios e instalación



Instalación de puerta corrediza para división de aulas.



Reparación de ventanas, pintar y cambio de vidrio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPE.	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--