

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Santa Apolonia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chiraxaj, Aldea Choantonio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-05-3212-43	FECHA:	13 de Enero de 2024



Foto 1: Mejoramiento de Cocina



Foto 2: Instalación de Energía eléctrica



Foto 3: Deterioro de estufas de leña



Foto 4: Necesidad de colocación de ventanas



Foto 5: Necesidad de colocación de pilas nuevas y un tinaco para depositar agua como también una base para la misma para uso exclusivo de la cocina.



Foto 6: Necesidad de Protección de un Talud para la cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Santa Apolonia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Chiraxaj	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chiraxaj, Aldea Choantonio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-05-3212-43	FECHA:	13 de Enero de 2024





Foto 7: Sustitución de lavatrastes



Foto 8: Sustitución de piso de cocina y corredor

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O	 Firma y Sello Director
---	---