

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xeniamjuyú
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0013-42	FECHA:	29/08/2025



Foto 1: Recuperación de espacio recreativo de los alumnos del nivel de Párvulos.



Foto 2: En tiempo de invierno el agua se empoza y afecta en la movilidad y salud de los estudiantes.



Foto 3: Area inadecuada y deteriorada para los estudiantes del nivel Párvulos.



Foto 4: Los lavaderos son muy grandes para la edad de los estudiantes.



Foto 5: Servicios sanitarios de uso exclusivo para los estudiantes de Párvulos.



Foto 6: Servicios Sanitarios de tamaño no adecuado a los estudiantes del nivel de Párvulos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Carlos Ixop Zorot

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



