

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xeniamjuyú
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0013-42	FECHA:	29/09/2025



Foto 1: Demolición, relleno e instalación de línea de drenaje de ara de losa de patio del nivel de Párvulos



Foto 2: Fundición área de losa de patio del nivel Párvulos.



Foto 3: Instalación de línea de drenaje y fundición y armado de base de pila del nivel Párvulos.



Foto 4: Levantado de muros, columnas de lavadero y tallado final de pila para el nivel Párvulos.



Foto 5: Desmontada de sanitarios inadecuados para el nivel Párvulos.




Foto 6: Reconstrucción de sifones y colocación de nuevos sanitarios para el nivel Párvulos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Carla Izopant

Firma y sello del Presidente de la QPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



