

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xeniamjuyú
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0013-42	FECHA:	10/11/2025




Foto 1: Area de fundición de losa de patio finalizada.



Foto 2: Area recreativa recupera y mejorada para el uso de los alumnos del nivel Párvulos.




Foto 3: Area adecuada y mejorada para los estudiantes del nivel Párvulos.




Foto 4: Los lavaderos adecuados y funcionales para la edad de los estudiantes del nivel Párvulos.




Foto 5: Servicios sanitarios finalizados de instalacion de uso exclusivo para los estudiantes de Párvulos.




Foto 6: Servicios Sanitarios de tamaño adecuado para los estudiantes del nivel de Párvulos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Carla Itzep Zarat

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

