



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Xiquinjujút, aldea Xenimajujút
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0016-43	FECHA:	14/01/2025



Foto 1: Cables en mal estado en toda la instalación eléctrica.



Foto 2: piso deteriorado de la cocina.



Foto 3: piso deteriorado de modulo 1



Foto 4: piso deteriorado de modulo 2



Foto 5: piso deteriorado de modulo 3



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

NOE

Firma y sello del Presidente de la OEE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

