



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FC  
Ve

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                             |                                |                                      |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Chimaltenango               | MUNICIPIO:                     | Tecpán Guatemala                     |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío San Carlos, Aldea Chajalajjá |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 04-06-0024-43               | FECHA:                         | 29 de septiembre 2025                |



Foto 1: Sustitución de techado patio




Foto 2: Sustitución de techado patio



Foto 3: Sustitución de techado patio




Foto 4: Colocación de canales en techado




Foto 5: Colocación de canales en techado




Foto 6: Colocación de canales en techado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

