

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Carlos, Aldea Chajalajjá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0024-43	FECHA:	15 de diciembre 2025



Foto1: sistema de drenaje pluvial




Foto 2: sustitucion base de concreto



Foto 3: pintado suministro estructura metálica



Foto 4: montaje estructura metálica



Foto 5: reparación de tablero basket ball



Foto 6: pintura de interior/exterior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

