



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-I

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

|                             |                             |                                |                                      |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Chimaltenango               | MUNICIPIO:                     | Tecpán Guatemala                     |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío San Carlos, Aldea Chajalajjá |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 04-06-0024-43               | FECHA:                         | 19 de diciembre 2025                 |




Foto1: sistema de drenaje pluvial



Foto 2: sustitucion base de concreto



Foto 3: pintado suministro estructura metálica




Foto 4: montaje estructura metálica




Foto 5: reparación de tablero basket ball




Foto 6: pintura de interior/exterior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPR



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Pública

