



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Planes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0025-43	FECHA:	29/08/2025



Foto 1: Reparación de muro de contención que se encuentra deteriorada



Foto 2: reparación de muro de contención para la seguridad de los alumnos



Foto 3: que es peligroso para los estudiantes

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

León Humberto Chaman Capi

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

