



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE EFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	TECPÁN GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XENIMAJUYÚ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0030-43	FECHA:	14/01/2025



Foto1: Módulo de cocina en donde se colocaran las tres estructuras metálicas dos mesas y una estantería.




Foto 2: Necesario mejorar las tomas eléctricas de fuerza.



Foto 3: Necesario mejorar las líneas principales y apagadores del sistema eléctricos de las aulas



Foto 4: El módulo de dirección con necesidad de un cielo falso para evitar el deterioro de documentos por la filtración de polvo y lluvia



Foto 5: Cambio de techado de dos módulos de aula.




Foto 6: Es muy visible el deterioro del techo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo

