

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpan Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificada *6 de febrero	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5ta calle 1-53 zona 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0038-46	FECHA:	29 de agosto de 2025



Foto 1: Es importante el cambio de la lamina del techado del segundo nivel del edificio la cual mide 45 m de largo y 16 m de ancho



Foto 2: Se impermeabilizara el techo de terraza del segundo nivel debido a la filtracion de agua que se da en epoca de lluvia.



Foto 3: Debido a la situacion actual de los vidrios de la ventana se procedera a cambiarlas para mejorar el ambiente escolar en el salon de Turismo.



Foto 4: En todo el edificio se reparar el sistema electrico, porque se encuentra en mal estado



Foto 5: Se pintaran las paredes del interior y exterior del edificio escolar para que sea un ambiente agradable para los estudiantes



Foto 6: Esta pared del Segundo Nivel en el lado administrativo sera sernida con arena y cemento debido a la creacion de humedad que esto presenta es un total de 6 m de ancho por 3 m de alto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jessica Azarón

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

