



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                             |                                |                                |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Chimaltenango               | MUNICIPIO:                     | Tecpán Guatemala               |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío La Loma, Aldea Zaculeu |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 04-06-0047-43               | FECHA:                         | 29 de agosto de 2025           |



Foto 1: Limite del muro de contención (izquierdo)



Foto 2: Limite de muro de contención (derecho)



Foto 3: Muro de contención (largo)



Foto 4: Muro de contención (largo)

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la Comisión de Mantenimiento



Firma y Sello Director Centro Educativo