



Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Loma, Aldea Zaculeu
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0047-43	FECHA:	28 de octubre de 2025



Foto1: Reparación de muro de contención (zanqueo)



Foto 2: Reparación del muro de contención



Foto 3: Reparación del muro de contención (columnas)



Foto 4: Reparación de muro de contención



Foto 5: Reparación de muro de contención (levantado de pared)



Foto 6: Reparación de muro de contención (levantado de pared)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director de la Institución Educativa Pública

