

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	TECPÁN GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PALEY CENTRO, ALDEA PAQUIP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0054-43	FECHA:	14/01/2025



Foto1: cableado inseguro



Foto 2: no se cuenta con instalaciones electricas



Foto 3: muro de piedra que se esta desprendiendo



Foto 4: Aulas que se pueden quedar en el área por falta de un muro de contención



Foto 5: entrada de la escuela




Foto 6: corredores de la escuela sin energia

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo P

