

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector Chutiabajal, aldea Panabajal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06.0072-43	FECHA:	15/10/2025 <i>25/10/25</i>



Foto 1: La presente imagen es de un salón, la cual se encuentra en mal estado.



Foto 2: En este salón se encuentra deteriorados varias partes.



Foto 3: En este salón verificamos y se observa la parte deteriorada.



Foto 4: En el siguiente salón también cuenta con una parte rajada.




Foto 5: En este salón vemos lo deteriorado que se encuentra el piso.



Foto 6: En el siguiente salón también logramos verificar lo deteriorado que se encuentra el piso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE 	 Firma y Sello Director Centro Educativo 
--	---