

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	TECPÁN GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1RA. CALLE 4-32 ZONA 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-007745	FECHA:	06 DE MAYO DE 2025



Foto1: BOTAR MURO PERIMETRAL



FOTO 2 CONSTRUIR NUEVO MURO PERIMETRAL



FOTO 3 AZULEJO DE PILA




Foto 4: AZULEJO DE MURO



Foto 5: BARANDA EN GRADAS PARA SUBIR A COCINA




Foto 6: ESTANTERIA DE METAL PARA TRASTOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alex Cabel
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	TECPÁN GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1RA. CALLE 4-32 ZONA 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-007745	FECHA:	06 DE MAYO DE 2025



Foto 7: MOSQUITERO




FOTO 8: DESFOGUE DE AGUA



FOTO 9: LEVANTADO DE 5 HILADAS DE BLOCK Y TECHADO DE SALON

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alex Calel

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público