

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	TECPÁN GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1RA. CALLE 4-32 ZONA 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-007745	FECHA:	05 DE AGOSTO DE 2025



Foto1: BOTAR MURO PERIMETRAL



FOTO 2 CONSTRUIR NUEVO MURO PERIMETRAL




FOTO 3 AZULEJO



Foto 4: DESFOGUE DE AGUA PLUVIAL



Foto 5: DARAN INICIO A LAS HILADAS DEL SALÓN




Foto 6: INSTALACIÓN DE BARANDA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alex Calel
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	TECPÁN GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1RA. CALLE 4-32 ZONA 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-007745	FECHA:	07 DE OCTUBRE DE 2025



Foto1: MURO PERIMETRAL



FOTO 2 AZULEJO DE PILA Y PARED



FOTO 3 BARANDA INSTALADA



Foto 4: DESFOGUE DE AGUA PLUVIAL




Foto 5: ESTANTERIA PARA TRASTOS INSTALADA



Foto 6: MOSQUITERO INSTALADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alex Caler

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

