

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Los Rosales, Aldea Chajalajjá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0095-43	FECHA:	05 de mayo de 2025



Foto 1: A las vigas y techado les falta el acabado y tallado.



Foto 2: Las instalaciones no cuentan con energía eléctrica.




Foto 3: Las paredes no cuentan con repello.




Foto 4: Las paredes no cuentan con repello.




Foto 5: El piso no es el apropiado para las instalaciones y se encuentra en malas condiciones.



Foto 6: El piso no es el apropiado para las instalaciones y se encuentra en malas condiciones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director de la Escuela Oficial Rural Mixta
---	--