

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Los Rosales, Aldea Chajalajjá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0095-43	FECHA:	07 de agosto de 2025



Foto 1: Aquí se puede observar que ya se empezó con el tallado de techo y vigas.



Foto 2: Ya está en proceso la instalación de la energía eléctrica.



Foto 3: Ya se empezó con el repello en las paredes.




Foto 4: Se avanza con el trabajo en las paredes.



Foto 5: Se empieza con la colocación del piso en los salones.



Foto 6: Se está colocando la sisa para asegurar el pegado del piso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales.

Eduardo Buitrago

Firma y sello del Presidente de la ODPF



D. H. J.

Firma y Sello Dirección Municipal

