

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Los Rosales, Aldea Chajalajjá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0095-43	FECHA:	21 de agosto de 2025




Foto 1: El techo y vigas ya está cernido.




Foto 2: El establecimiento ya cuenta con energía eléctrica.



Foto 3: Ya se finalizó el repello en las paredes.



Foto 4: El trabajo en las paredes ha finalizado.




Foto 5: Se ha finalizado la colocación del piso.



Foto 6: Los trabajos han sido finalizados con éxito.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se deben numerar las hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la Comunidad



[Firma]

Firma y Sello del Representante Educativo Público

