



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pachichiac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0273-41	FECHA:	5/05/2025



Foto1: Mantenimiento correctivo a pila con 5 lavaderos. La pila presenta grietas, los lavaderos están quebrados en muy mal estado por lo que se decide construir una nueva para darle un óptimo uso.



Foto 2: Sustitución de dos puertas.




Foto 3: Colocación de piso cerámico



Foto 4: Colocación de piso cerámico




Foto 5: Colocación de piso cerámico



Foto6: Colocación de piso Cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Número de hojas.

Firma y sello del Presidente del COPB



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

