

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	TECPÁN GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGÜE ANEXA A EC	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PANABAJAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0281-41	FECHA:	28/09/2025



Foto1: La lámina está mal traslapada y por eso hay filtraciones en los salones cuando llueve.



Foto 2: Se requiere remachar las uniones de láminas.




Foto 3: Los sanitarios son muy altos para los niños del nivel preprimario.




Foto 4: El área de sanitarios se enloda mucho.




Foto 5: El portón está muy dañado y su estructura de lámina es peligroso, también requiere puerta pequeña.



Foto 6: Requiere cambio de malla, lámina de metal segura y pintura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	TECPÁN GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGÜE ANEXA A EC	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PANABAJAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0281-41	FECHA:	28/09/2025



Foto 1: La malla de la circulación está deteriorada, tiene más de 25 años. Requiere cambio de malla.




Foto 2: El deterioro de la malla a permitido que entren animales. También requiere tubos en la parte superior para tensarla.



Foto 3: La malla está rota.




Foto 4: El muro de contención está pandeado, la humedad de la tierra está sobrecargando el muro de contención.




Foto 5: El muro requiere soporte con vigas para garantizar que no se derrumbe.




Foto 6: La saturación de humedad en el suelo superior pone en riesgo los salones de clase que el muro se caiga.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

