

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	TECPÁN GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGÜE ANEXA A EQ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PANABAJAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0281-41	FECHA:	22/12/2025



Foto1: Se corrigen los malos traslapes de las láminas y se acomodaron nuevamente.



Foto 2: Se les colocó remaches a las láminas para evitar que queden con aberturas.




Foto 3: Los sanitarios eran muy altos para los alumnos, por lo que fueron cambiados.




Foto 4: El área de sanitarios fue cementado para evitar lodo en la época de invierno.



Foto 5: El portón fue remodelado ya que estaba muy dañado, se quitó la lámina peligrosa, y se colocó una puerta pequeña.



Foto 6: Se cambió la malla, se cambió la lámina tradicional por una gruesa acorde al portón.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	TECPÁN GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGÜE ANEXA A EC	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PANABAJAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0281-41	FECHA:	22/12/2025



Foto 1: Elaboración de bases para las vigas de molino que harán el contrapeso para el muro dañado.




Foto 2: Instalación de vigas para garantizar que no se tenga derrumbe o colapso del muro de contención.



Foto 3: La instalación de vigas previene y garantiza que la humedad del suelo no ponga en riesgo los salones de clases a que el muro de contención se caiga.



Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---